

*Надежный партнер,
защищенное качество!*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



РПО-Комплект

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 4,
ИНН 6683004697, КПП 668301001, ОГРН 1136683002059,
Р/с 40702810716540003926, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
тел. (34365) 44-410, 44-389 e-mail: info@rpo-complekt.ru WWW. RPO-COMPLEKT.RU

Комплектующие и запасные части к тракторам
- «КИРОВЕЦ» (К701, К700А, К702, К744);
- ХТЗ (Т150)



п/п	Обозначение колец	Наименование	D, мм	b, мм	L, мм
Подгруппа № 16 (редуктор)					
1	T10C-700A.16.02.054-1	штулка	98	59	38
2	T10C-744P-16.02.014	крышка	206	124	27
3	T10C-744P-16.02.019	крышка	79	21	
4	T10-702.16.03.035-01	кольцо уплотнительное	60	3	2
5	T10-702.16.03.035-01-P4	кольцо уплотнительное	60	3,5	2,5
Подгруппа № 17 (коробка передач)					
6	T10-700A.17.01.016-1	кольцо	0,67	110	90
7	T10N-700A.17.01.022-1	кольцо	0,27	101	60
8	T10N-700A.17.01.023	кольцо уплотнительное	0,15	93	71
9	T10-700A.17.01.023-P1	кольцо уплотнительное	0,151	93	71
10	T10-700A.17.01.023-P2	кольцо уплотнительное	0,151	93	71
11	T10N-700A.17.01.024-1	кольцо	0,3	101	60
12	T10-700.17.01.026-5	штулка распорная	0,37	74,8	60
13	T10-700.17.01.028	кольцо распорное	0,15	75	60
14	T10-700.17.01.029	кольцо промежуточное	0,14	110	101
15	T10-700A.17.01.029-3	штулка	0,13	90	70
16	T10-700A.17.01.042-1	диск левый	2	184,5	92
17	T10-700A.17.01.049-1	диск средний	1,4	184,5	92
18	T10N-700A.17.01.051	кольцо уплотнительное	0,22	123,2	102
19	T10-700A.17.01.051-P1	кольцо уплотнительное	0,22	123,2	102
20	T10-700A.17.01.051-P2	кольцо уплотнительное	0,22	123,2	102
21	T10-700A.17.01.057-1	диск правый	1,72	184,5	92
22	T10-700.17.01.104	кольцо			
23	T10-700A.17.01.104 - 01	штулка	0,89	95	80
24	T10-700A.17.01.104 - 05	штулка	0,3	120	80
25	T10-700A.17.01.106	кольцо	0,35	89	70,5
26	T10C-700A.17.01.130 + 590	опора средняя + крышка	7,4		
27	T10-700A.17.01.141-1	кольцо распорное	0,11	56	38,6
28	T10-700A.17.01.156-1	кольцо	0,26	135	111
29	T10-700A.17.01.168-01	кольцо	0,07	78	60,5
30	T10-700A.17.01.168-02	кольцо	0,11	78	60,5
31	T10-700.17.01.195	кольцо	0,013	60	50
32	T10C-700.17.01.201	корпус подшипника	0,18	100	80
33	T10C-700.17.01.328-1	обойма	3,2	195	182
34	T10-700A.17.01.359	кольцо	0,11	104	90,5
35	T10-700.17.01.361-6	кольцо промежуточное	0,094	75	60

36	T10CN-700A.17.01.366-1	кольцо	0,47	127	80
37	T10-700A.17.01.417	штулка	0,48	91	78
38	T10C-700A.17.01.418	поршень	0,67	90	30
39	T10-700.17.01.458-1	кольцо уплотнительное	0,0189	100	3
40	T10-700.17.01.458-1-P1	кольцо уплотнительное	0,025	100	4
41	T10-700.17.01.458-1-P2	кольцо уплотнительное	0,022	101	3
42	T10-700.17.01.459	кольцо уплотнительное	0,05	185	3
43	T10-700.17.01.459-P1	кольцо уплотнительное	0,06	185	3,5
44	T10-700.17.01.459K	кольцо уплотнительное	0,05	185	3
45	T10-700.17.01.459A	кольцо уплотнительное	0,05	185	3
46	T10-700.17.01.459A-P1	кольцо уплотнительное	0,05	185	3,5
47	T10-700.17.01.459A-P2	кольцо уплотнительное	0,05	186	3
48	T10-700A.17.01.469-03	штулка	0,25	53	40
49	T10-700A.17.01.477-1	кольцо	0,29	84,5	70
50	T10C-700A.17.01.493	стакан	1,4	128	90
51	T10-700.17.01.491	штулка	0,57	45	35
52	T10-700.17.16.107-2 + 023-1	клапан + седло	0,32		
53	T10-700A.17.02.044	гильза	0,34	50	40

Подгруппа № 28 (рама в сборе)

54	T10-700.28.00.023	штулка	112	100	115
55	T10-700A.28.02.079	штулка шарнира	305	283	122
56	T10-744P1.28.11.044	штулка горизонт. шарнира	367	335	122

Прочее

57	T10-2256010-2900046-A	штулка рессоры	80	70	45
----	-----------------------	----------------	----	----	----

Трактора T150

58	150.37.146	штулка	65		
59	150.37.146-P1	ремонт с увелич. наружн. Ø	66		
60	151.37.206	штулка	80		
61	151.37.321	штулка	99,5/70		
62	150.37.333A	кольцо уплотнительное	50	2,4	2,2
63	150.37.333A-P1	кольцо уплотнительное	50	3	2,2
64	150.37.333A-P2	кольцо уплотнительное	50,5	2,4	2,45
65	150.37.333A-P3	кольцо уплотнительное	50,5	3	2,45
66	150.37.464 + 506-1	комплект: клапан + вт. клапана			
67	150.37.534	кольцо уплотнительное	205	3	5,2
68	150.37.534-P1	кольцо уплотнительное	205,7	3	5,55
69	150.37.534-P2	кольцо уплотнительное	205,7	4	5,55
70	150.37.534-P3	кольцо уплотнительное	206	3	5,7
71	150.37.534-P4	кольцо уплотнительное	206	4	5,7

Более 15 лет производим комплектующие и запасные части к тракторам семейства K-700, T150, «Беларус». За время работы зарекомендовали себя как надежного поставщика продукции высокого качества. С 2008 года комплектуем Петербургский тракторный завод. Работаем более чем с 60 постоянными покупателями, занимающимися ремонтом КПП и продажей запасных частей в России, Украине, Белоруссии, Литве, Молдове, Казахстане.

Производство основано на новых наукоемких технологиях, сертифицировано по ИСО 9001-2009.

Мы открыты для всех и ценим каждого!

